



## طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای به کمک Excel (۲۰۹)

محمد مزیدی<sup>۱</sup>، امین طاهری گراوند<sup>۲</sup>، سید مهدی جعفری<sup>۳</sup>

### چکیده

در این پژوهه، ابتدا یک قاعده کلی برای حل مشکل طراحی فرآیند خشک کردن مطرح شده و سپس برای اجرای طراحی از محیط Excel استفاده شده است. یکی از خشک کن های متداول در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، خشک کن تسمه ای است که در مطالعه حاضر، برای هویج بکارگرفته شده است. از طریق نرم افزار Excel می‌توانیم تابع هدف (هزینه سالیانه کل) را بهینه کرده و نتایج تغییرات متغیرهای طراحی بر روی تابع هدف را مشاهده کنیم. در نهایت متوجه می‌شویم که از بین متغیرهای طراحی تنها با افزایش مقدار رطوبت هوا، هزینه سالیانه کل کاهش می‌یابد و با افزایش دما، سرعت هوای خشک و عرض تسمه، هزینه سالیانه کل افزایش می‌یابد. نتایج این پژوهه نشان می‌دهد که بهترین شرایط برای خشک کردن هویج توسط خشک کن تسمه ای، استفاده از هوای خشک با سرعت  $1/5$  متر بر ثانیه، با مقدار رطوبت  $0.045$  کیلوگرم بر کیلوگرم هوای خشک و دمای  $65$  درجه سانتیگراد می‌باشد. همچنین، عرض تسمه در خشک کن باید برابر با  $2$  متر باشد تا کمترین هزینه سالیانه را داشته باشیم.

**کلیدواژه:** خشک کردن، مدل سازی، نرم افزار صفحه گسترده، هویج، بهینه سازی

۱- دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲- دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳- استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir



## مقدمه


نرم افزارهای کامپیوتری این امکان را به مهندسان می دهد که تمرکز بیشتری را بر روی برنامه ریزی، تصمیم گیری و تفسیر اطلاعات بگذارند. از طریق نرم افزارهای کامپیوتری می توان یک عملیات فرآوری و یک فرآیند کامل را شیوه سازی کرد. یک مهندس طراح می تواند برای حل یک مشکل، خود یک زبان برنامه نویسی ابداع کند که بدلیل وقت گیر بودن توصیه می شود از نرم افزارهای موجود استفاده شود. نرم افزار های صفحه گسترده گزینه مناسبی برای مهندسان می باشد. در حال حاضر بدلیل سهولت استفاده، قیمت مناسب این نرم افزارها و در دسترس بودن کامپیوترهای شخصی، استفاده از این نرم افزارها رو به گسترش است [۱]. یکی از نرم افزارهای چندمنظوره Microsoft Excel همراه با Visual Basic است. این بسته نرم افزاری دارای ابزار مربوط به کاربردهای ریاضی و آماری است [۲ و ۳].

این مقاله به دو موضوع می پردازد: یک قاعدة کلی برای حل مشکل طراحی فرآیند خشک کردن و سپس یک قاعدة برای اجرای طراحی در محیط Excel. یکی از خشک کن های متداول در صنایع تبدیل محصولات کشاورزی، خشک کن تسمه ای است. در این مقاله کاربرد خشک کن تسمه ای برای هویج را توسط نرم افزار Excel بهینه می کنیم.

## اصول طراحی فرآیند به کمک Excel

جدول ۱ - تجزیه و تحلیل درجه آزادی	
M	تعداد کل متغیرها
N	تعداد کل معادلات
F = M-N	درجه آزادی
F	درجه آزادی
K	مشخصات مساله
D = F-K	متغیرهای طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر بر مبنای شبیه سازی کامپیوتری می باشد که خود بر پایه مدل سازی فرآیند است. مدل سازی، روشی برای ترجمه قوانین فیزیکی یک فرآیند به شکل معادلات ریاضی است. شبیه سازی، نرم افزار مناسبی است که کارایی واقعی یک فرآیند را حدس می زند. طراحی، روشی است برای تعیین اندازه و سرعت یک فرآیند به منظور دستیابی به هدفی خاص. در جدول ۱ تجزیه و تحلیل درجه آزادی ارایه شده است. درجه آزادی تعیین کننده تعداد متغیرهای طراحی فرآیند می باشد [۴].



شکل ۱- نمودار جریان اطلاعات برای بهینه سازی فرآیند.

رویه ای که در شکل ۱ ارایه شده است، مناسب برای کاربرد در یک محیط صفحه گسترده می باشد. در این رابطه، چهار بخش مجزا، قابل تفکیک از همدیگر بوده و هر یک در صفحه گسترده ای جدا پیاده خواهد شد [۵]. قلب محاسبات سامانه، "صفحه کاری مدل فرآیند" است که در برگیرنده مدل فرآیند می باشد. با بروز هرگونه تغییر در متغیرهای ورودی (متغیرهای آزاد)، حل مسئله بصورت خودکار بر روی همان صفحه کاری انجام خواهد شد. از آنجائیکه برای استفاده از شبیه ساز نیاز به حل مسایل متفاوتی است، برخی از این مسایل در "مدول حل مسئله در Visual Basic" فرموله می شوند. حل اینها بر مبنای ساده ترین مسئله موجود در "صفحه کاری مدل فرآیند" بوده و از ابزار Goal Seek Solver یا Excel موجود در از طریق برنامه Visual Basic استفاده می شود تا راه حلی برای مسایل مربوطه بدست آید. تمام داده های فنی و متفرقه مورد نیاز از "صفحه




کاری بانک اطلاعاتی "بارخوانی می شود. این صفحه حاوی تمام اطلاعات مورد نیاز به شکل "فهرست داده ها" می باشد. می توان با استفاده از جعبه های dialog مناسب، این داده ها را توسعه داده و یا اصلاح نمود.


"صفحه کاری سطح تماس گرافیکی" یک راه مناسب و ساده برای برقراری ارتباط بین انسان و دستگاه می باشد. این صفحه معمولاً حاوی سه قسم است: (الف) مشخصات مسئله: در این قسمت، مشخصات و داده های مورد نیاز برای حل مسئله مورد نظر توسط کاربر وارد شده و یا از بانک های اطلاعاتی تخمین زده می شود. داده های مذکور از طریق جعبه های dialog و یا صفحه کلید وارد شده و می توان آنها را کم یا زیاد نمود. (ب) انتخاب نوع مسئله: انتخاب نوع مسئله ای که قرار است حل شود، از طریق کلیدها انجام می گیرد. (ج) ارایه نتایج: نتایج بطور خودکار بدست آمده و به شکل جدول یا نمودار ارایه می شوند. از آنجاییکه نمودارهای مربوطه به صورت خودکار به روز در می آیند، کاربر تمام اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین اندازه سرعت، تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرها و یا مقایسه راه حل های مختلف را به راحتی در اختیار دارد [۱ و ۶].

### شرح فرآیند

در شکل ۲، یک نمودار جریان ساده از خشک کن تسمه نقاله دار نشان داده شده است. محصول مرطوب ورودی دارای شدت جریان  $F$  (kg/s db)، دمای  $T_0$  (°C) و رطوبت  $X_0$  (kg/kg db) بوده و در هنگام ورود به خشک کن، بر روی تسمه پخش می شود. محصول خشک شده نیز با همان شدت جریان مشابه  $F$  (kg/s db) بر مبنای وزن خشک، دمای  $T$  (°C) و میزان رطوبت  $X$  (kg/kg db) از خشک کن خارج می گردد. سرعت حرکت تسمه برابر با  $u$  (m/s) بوده و برای حرکت کردن به توان الکتریکی  $E_b$  (kW) نیاز دارد. هوا نیز با شدت جریان  $F_a$  (kg/s db) و رطوبت  $T_0$  (°C) و  $X_0$  (kg/kg db) وارد خشک-کن می شود. دمای هوا در پخش گرم ن و رطوبت هوا از طریق شدت جریان هوای تازه  $F_a$  (kg/s db) کنترل می شود. توان الکتریکی مورد نیاز فن برابر با  $E_f$  (kW) بوده و توان حرارتی برابر  $Q$  (kW) در گرم کن مصرف می شود. همانطور



(الف)



(ب)

شکل ۲ - تصویری شماتیک از یک خشک کن تسمه ای: (الف) نمودار جریان ساده؛ (ب) نمایی از برش



جدول ۲- مدل خشک کن تسمه ای.

معادلات سایکرومتری	
$P_s = \exp[a_1 - a_2 / (a_3 + T)]$	(E01)
$Y = m a_w P_s / (P - a_w P_s)$	(E02)
سینیتیک خشک کردن	
$X_e = b_1 \exp[b_2 / (273 + T)] [a_w / (1 - a_w)]^{b_3}$	(E03)
$t_c = c_0 D^{c1} V^{c2} T^{c3} Y^{c4}$	(E04)
$t = -t_c \ln[(X - X_e) / (X_0 - X_e)]$	(E05)

که در منحنی برش عرضی خشک کن در شکل ۲ (ب) نمایش داده شده است، به دلیل جریان هوای زیاد می توان شرایط هوا در طراحی فرآیند را ثابت در نظر گرفت.

### مدل فرآیند

مدل ریاضی فرآیند در جدول ۲ آمده است. از معادله E01 برای محاسبه فشار بخار در دمای خشک کردن استفاده می شود و معادله E02 معادله سایکرومتری است. از معادلات E01 و E02 برای محاسبه فعالیت آبی در شرایط خشک کردن، یعنی دمای  $T$  و رطوبت هوای  $Y$  استفاده می گردد. معادله E03 میزان رطوبت تعادلی ماده را در شرایط خشک کردن محاسبه می نماید. اما معادله E04 جهت برآورد ثابت زمان خشک کردن در شرایط مورد نظر بکار می رود. از هر دو معادله E03 و E04 در معادله E05 استفاده می شود که زمان مورد نیاز خشک کردن را محاسبه می کند. معادلات E06 و E07 موازنۀ رطوبت در خشک کن را بیان می نند. معادله E06 در مورد مواد جامد و معادله E07 برای هوا بکار می رود.

خلاصه ای از نیازهای مربوط به انرژی حرارتی در هنگام خشک کردن نیز در معادلات E08 تا E11 آمده است. معادله E08 مربوط به تبخیر آب، معادله E09 مربوط به حرارت دهی مواد جامد، معادله E10 مربوط به حرارت دهی هوای برگشتی و معادله E11 مربوط به کل انرژی مورد نیاز گرم کن می باشد. از معادله E12 برای تعیین اندازه گرم کن استفاده می شود. معادلات E13 تا E17 جهت محاسبه اندازه تسمه نقاله بکار می روند. معادله E13 رابطه بین زمان ماندن با جرم کلی محصول در داخل خشک کن و معادله E14 رابطه بین جرم کلی و حجم کلی محصول در داخل خشک کن را نشان می دهد. این معادلات برای تمام انواع خشک کن ها معتبر هستند. معادله E15 بیانگر توزیع هندسی حجم کلی محصول بر روی تسمه می باشد. معادله E16 برای محاسبه مساحت مورد نیاز تسمه و معادله E17 جهت محاسبه سرعت مورد نیاز تسمه برای تامین زمان ماندن مطلوب بکار می رود.

موازنۀ جرم	
$W = F(X_0 - X)$	(E06)
$(Y - Y_0)W = F_a$	(E07)
الزامات انرژی حرارتی	
$Q_{we} = F(X_0 - X)[\Delta H_0 - (C_{PL} - C_{PV})T]$	(E08)
$Q_{sh} = F[C_{PS} + X_0 C_{PL}](T - T_0)$	(E09)
$Q_{ah} = F_a [C_{PA} + Y_0 C_{PV}](T - T_0)$	(E10)
$Q = Q_{we} + Q_{sh} + Q_{ah}$	(E11)
گرم کن هوا	
$Q = A_S U_S (T_S - T)$	(E12)
خشک کن تسمه ای	
$M = tF(1 + X_0)$	(E13)
$M = (1 - \varepsilon)\rho_S H$	(E14)
$H = Z_0 DL$	(E15)
$A_b = LD$	(E16)



$u_b = L / t$	(E17)
فن	
$\Delta P = f_1 Z_0 V^2$	(E18)
$F_i = \rho_a V D L$	(E19)
$E_f = \Delta P F_F / \rho_a$	(E20)
موتور محركه تسممه	
$E_b = e_1 L (1 + X_0) F$	(E21)
الزامات انرژی الکتریکی	
$E = E_b + E_f$	(E22)
اندیس های کارایی	
$n = Q_{we} / Q$	(E23)
$r = W / A_B$	(E24)

معادلات E18 و E20 در تعیین اندازه فن استفاده می شوند. از معادله E18 برای محاسبه افت فشار هوای عبوری از میان توده محصول بر روی تسممه استفاده می گردد. معادله E19 رابطه بین شدت جریان E20 با سرعت هوا را نشان می دهد. معادله E20 نیز برای برآورد توان الکتریکی مورد نیاز جهت حرکت فن استفاده می شود. معادله E21 توان الکتریکی لازم برای حرکت تسممه را محاسبه می کند. معادله E22 کل توان الکتریکی مورد نیاز را محاسبه می نماید. بالاخره اینکه معادلات E23 و E24 دو شاخص مهم و بحرانی در رابطه با کارایی خشک کن را تعریف می کنند. معادله E23 کارایی حرارتی خشک کن و معادله E24 ظرفیت تبخیر را به ازای واحد سطح تسممه نقائه محاسبه می کند.

در این مدل، ۳۷ متغیر همراه با ۲۴ معادله ارایه شده است. خلاصه ای از داده های فنی مربوطه در جدول ۳ آمده است. مشخصات فرآیند برای این پروژه طراحی در جدول ۴ داده شده است و تجزیه و تحلیل درجه آزادی نیز در جدول ۵ دیده می شود که نشانگر وجود ۴ متغیر طراحی است. جدول ۶ پیشنهاد می کند که متغیرهای طراحی چگونه انتخاب شوند. هزینه کل سالیانه (TAC) داده شده در جدول ۷ بعنوان تابع هدف در بهینه سازی فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. خلاصه ای از داده های هزینه ای مورد نیاز هم در جدول ۸ و نتایج تجزیه و تحلیل هزینه در جدول ۹ آمده است.



جدول ۳- داده های مربوط به فرآیند.

دانسیته ( $kg/m^3$ )	
$=1000 \rho_W$	آب
$=1 \rho_a$	هوای
$=1750 \rho_s$	ماده خشک
گرمای ویژه ( $kJ/kgK$ )	
$=4.20 C_{PL}$	آب
$=1.90 C_{PV}$	بخار آب
$=1.00 C_{pa}$	هوای
$=2.00 C_{ps}$	ماده خشک
گرمای نهان ( $MJ/kg$ )	
$=2.50 \Delta H_0$	کندانس شدن بخار در $0^\circ C$
سایر مواد	
$=0.10 U_S$	ضریب انتقال حرارت در گرم کن هوای
$=0.40 \varepsilon$	فضای خالی
اعداد ثابت تجربی	
$=1.19 \cdot 10 a_1$ $10^3 = 3.99 a_2$ $10^2 = 2.34 a_3$	معادله Antoine برای فشار بخار آب
$10^{-4} = 7.35 b_1$ $10^3 = 1.75 b_2$ $10^{-1} = 4.00 b_3$	معادله Oswin برای ایزووترم های ماده
$=0.50 c_0$ $=1.40 c_1$ $=-1.65 c_2$ $=-0.25 c_3$ $=0.12 c_4$	معادله سیمتیک خشک کردن
$=2.00 e_1$	معادله توان تسمه
$=2.00 f_1$	معادله افت فشار



جدول ۴- مشخصات فرآیند.

جدول ۵- تجزیه و تحلیل درجه آزادی.

(۱۳) درجه آزادی =	(۲۴) معادلات فرآیند -	(۳۷) متغیر فرآیند
(۴) متغیر طراحی =	(۹) مشخصات معلوم -	(۱۳) درجه آزادی

جدول ۶- تجزیه و تحلیل هزه ها.

هزینه ماشین آلات
$C_{eq} = C_{bel} A^{n_{bel}} + C_{exc} A_s^{n_{exc}} + C_{fan} E_f^{n_{fan}}$ (F01)
هزینه کاری سالانه
$C_{op} = (C_s Q + C_e E) t_y$ (F02)
کل هزینه سالیانه (تابع هدف)
$TAC = e C_{eq} + C_{op}$ (F03)
فاکتور برگشت سرمایه
$e = \frac{i_r (1 + i_r)^{l_f}}{(1 + i_r)^{l_f} - 1}$ (F04)

جدول ۶- متغیرهای طراحی.

=0.01 $F$	ton/h db	شدت جریان خوارک ورودی
=10.0 $X_0$	Kg/kg db	میزان رطوبت اولیه محصول
=0.10 $X$	Kg/kg db	میزان رطوبت نهایی محصول
=0.01 $d$	m	اندازه مشخصه ماده
=25.0 $T_0$	°C	دما میخیط
=0.01 $Y_0$	Kg/kg db	رطوبت محیط
=0.20 $Z_0$	m	عمق بارگیری
=1.00 $P$	bar	فشار محیط
=160 $T_s$	°C	دما بخار حرارتی

جدول ۸- داده های مربوط به هزینه ها.

هزینه سرویس های جانبی		
=300 $C_e$ /kWh	ریال	هزینه برق
=200 $C_s$ /kWh	ریال	هزینه بخار حرارتی
هزینه واحد ماشین آلات		
=10,000,000 $C_{bel}$	$m^2$ /	ریال /
=2,000,000 $C_{exc}$	$m^2$ /	ریال /
=1,000,000 $C_{fan}$	/kW	ریال
فاکتور مقیاس اندازه ماشین آلات		
=0.95 $n_{bel}$	-	خشک کن تسمه ای
=0.65 $n_{exc}$	-	مبدل حرارتی
=0.75 $n_{fan}$	-	فن
سایر موارد		
=2500 $t_y$	h/yr	زمان کاری سالانه
=0.15 $i_r$	-	نرخ بهره
=5 $l_f$	yr	عمر مفید

جدول ۹- نتایج تجزیه و تحلیل هزینه ها.

هزینه ماشین آلات		
=10,000,000 $C_{bel}$	/kWh	خشک کن تسمه ای
=2,000,000 $C_{exc}$	/kWh	مبدل حرارتی
=1,000,000 $n_{fan}$		فن
=229491089 $C_{eq}$	ریال	کل هزینه ماشین آلات
هزینه کاری		
=300 $C_e$	/kwh	هزینه برق
=200 $C_s$	/kwh	هزینه بخار حرارتی
=47822149 $C_{op}$	/kWh	کل هزینه کاری
تابع هدف		
=68460761 $e C_{eq}$	-	هزینه سالیانه ماشین آلات
=47822149 $C_{op}$	-	هزینه کاری
TAC=116282910	-	کل هزینه سالیانه



### پیاده سازی مسئله در Excel

- آماده کردن فایل مورد نظر
- مدل کردن فرآیند در یک صفحه گسترده
- استفاده از ابزار Solver برای بهینه سازی فرآیند
- استفاده از جداول و نمودارها برای ارایه نتایج
- معرفی جبهه های Dialog و کنترل ها برای اصلاح داده ها
- آماده سازی تکمیل یک سطح تماس گرافیکی

مرحله ۱- آماده کردن فایل

در این مرحله یک فایل جدید به نام ((Drying.xls)) ایجاد نموده و مطابق جدول ۱۰، صفحات خالی را در این فایل ایجاد و نامگذاری می کنیم.

جدول ۱۰- صفحات موجود در فایل ((Drying.xls))

هدف	نام صفحه
<b>صفحات گسترده</b>	
مدل فرآیند	فرآیند
نمودار جریان فرآیند	نمودار جریان
گزارش خلاصه نتایج	گزارش
سطح تماس گرافیکی	کنترل
<b>مدول های Visual Basic</b>	
مسیرهای فرعی بهینه سازی فرآیند	بهینه سازی
مسیرهای فرعی جبهه های Dialog و کنترل ها	کنترل ها
<b>صفحات جبهه</b>	
مشخصات فرآیند	Spec
داده های فنی	Tech
داده های اقتصادی	Cost

مرحله ۲- مدل کردن فرآیند در یک صفحه گسترده

در داخل صفحه گسترده ((فرآیند)), هفت ناحیه جداگانه به شرح ذیل در نظر می گیریم:

- ۱- داده های فنی ۲- مشخصات فرآیند ۳- مدل فرآیند ۴- مدل اقتصادی ۵- متغیرهای طراحی ۶- داده های اقتصادی ۷- حدود فرآیند


در ناحیه های مربوط به ((داده های فنی)), ((متغیرهای طراحی)), ((مشخصات فرآیند)) و ((داده های اقتصادی)) تنها یک سری داده وجود دارد. در ناحیه های ((مدل فرآیند)), ((حدود فرآیند)) و ((مدل اقتصادی)) نیز یک سری فرمول وجود دارند. با وارد کردن داده ها و فرمول ها ، پیاده سازی مدل فرآیند تکمیل خواهد شد و صفحه گسترده حاصله یعنی صفحه ((فرآیند)) ظاهری شبیه شکل ۲ خواهد داشت. فلش های رسم شده نشانگر چگونگی جریان اطلاعات در صفحه گسترده هستند.

مرحله ۳- استفاده از ابزار Solver


برای بدست آوردن مقدار بهینه در تابع هدف از ابزار Solver در Excel استفاده می شود. با انتخاب تابع هدف در حالت Min به معنای کمترین مقدار برای کل هزینه سالانه و انتخاب متغیرهای طراحی به عنوان متغیرهای Solver مقدار بهینه بدست می آید. لازم ی ذکر است که در ابزار Solver قسمتی برای قید ها در نظر گرفته شده است که می توان بر متغیرهای طراحی قیدهایی را اعمال کرد.

مرحله ۴- استفاده از جداول و نمودارها برای ارایه نتایج

می توان با ابزار های جداول و نمودار موجود در اکسل ، نتایج طراحی فرآیند را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.(شکل ۳)




شکل ۳- تأثیر متغیرهای طراحی بر کل هزینه سالیانه.



ادامه شکل ۳

مرحله ۵- معرفی جعبه های Dialog و کنترل ها جهت اصلاح داده ها از یک جعبه dialog به منظور اصلاح مقادیر مربوط به مشخصات فرآیند که در ناحیه ((مشخصات فرآیند)) در صفحه فرآیند قرار دارند، استفاده می شود (شکل ۴).

مرحله ۶- آمده سازی و تکمیل یک سطح تماس گرافیکی می توان هر نوع سطح تماس گرافیکی مورد نظر را در صفحه گسترده (کنترل ها) تهیه و تکمیل نمود.



شکل ۴- جعبه dialog مشخصات فرآیند.

#### نتیجه گیری و پیشنهادات

بعد از مدلسازی و بیاده سازی پروژه طراحی خشک کن تسمه ای برای محصول هویج در محیط Excel بهترین شرایط برای بدحاقل رساندن هزینه سالیانه کل عبارت است از : هوای خشک مورد نیاز با سرعت ۱/۵ متر بر ثانیه، رطوبت مطلق ۰/۰۴۵ کیلوگرم بر کیلوگرم و دمای ۶۵ درجه سانتی گراد و عرض تسمه در خشک کن ۲ متر. می توان از همین اصول در طراحی، مدلسازی و بهینه سازی سایر خشک کن ها و بسیاری از ماشین آلات بکار رفته در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی استفاده نموده و هزینه ها را به بدحاقل رساند.



## منابع

- 1.Saunders,S,**2006**, Programming Excel with VBA and .NET, Jeff Webb Publisher.
- 2.Bloch, S. C, **2000**, Excel for engineers and scientists. New York: John Wiley
- 3.Liengme, B. V,**1997**, A guide to Microsoft excel for scientist and engineers. London: Arnold.
٤. جعفری، س.م، ۱۳۸۷، طراحی فرآیندهای صنایع غذایی (ترجمه)، گرگان، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در دست چاپ.
- 5.Maroulis, ZB, Saravacos GD, **2002**. Modeling, simulation and design of drying processes. Keynote Lecture at the 13th International Drying Symposium, IDS 2002, Beijing, China.
- 6.Frye,C,Wayne, S and Felicia,K. Buckingham,**2004**,Microsoft Excel 2003 Programming Inside Out, Microsoft Press.

خلاصه ای از داده ها و نتایج مربوط به پروژه

**technical data**

pw	1 tn/m <sup>3</sup>
pa	1 kg/m <sup>3</sup>
ps	1.75 tn/m <sup>3</sup>
Cpl	0.0042 MJ/kg C
Cpv	0.0019 MJ/kg C
Cpa	0.001 MJ/kg C
Cps	0.002 MJ/kg C
ΔH <sub>O</sub>	2.5 MJ/kg
m	0.622
Us	0.1 kW/m <sup>2</sup> k
e	0.4
a <sub>1</sub>	1.19E+01
a <sub>2</sub>	3.99E+03
a <sub>3</sub>	2.34E+02
b <sub>1</sub>	7.35E-04
b <sub>2</sub>	1.75E+03
b <sub>3</sub>	4.00E-01
c <sub>0</sub>	0.5
c <sub>1</sub>	1.4
c <sub>2</sub>	-1.65
c <sub>3</sub>	-0.25
c <sub>4</sub>	0.12
e <sub>1</sub>	2
f <sub>1</sub>	2

**Design Variables**

Y	0.045 kg/kg db
T	65 °C
V	1.5 m/s
D	2 m

**Process Specification**

F	0.1 tn/h
X <sub>0</sub>	10 kg/kg db
X	0.1 kg/kg db
d	0.01 m
T <sub>0</sub>	25 °C
Y <sub>0</sub>	0.01 kg/kg db
Z <sub>0</sub>	0.2 m
p	1 bar
T <sub>s</sub>	160 °C

**model solution**

P <sub>s</sub>	0.235868318 bar
a <sub>w</sub>	0.2
X <sub>e</sub>	0.074822023 kg/kg db
t <sub>c</sub>	9.85318E-05 h
t	0.000588911 h
W	0.99 tn/h
F <sub>a</sub>	28.28571429 tn/h
Q <sub>we</sub>	1.705374 MW
Q <sub>sh</sub>	0.176 MW
Q <sub>ah</sub>	1.152925714 MW
Q	3.034299714 MW
A <sub>s</sub>	0.31939997 m <sup>2</sup>
M	0.000647802 tn
H	5.04 m <sup>3</sup>
L	12.6 m
A <sub>b</sub>	25.2 m <sup>2</sup>
a <sub>Ub</sub>	21395.42149 m /h
ΔP	0.9 bar
F <sub>f</sub>	37.8 tn/h
E <sub>f</sub>	34.02 kW
E <sub>b</sub>	27.72 kW
E	61.74 kW
n	0.562032153
r	0.039285714 tn/hm <sup>2</sup>

**cost data**

C <sub>e</sub>	300 ₮/kWh
C <sub>s</sub>	200 ₮/kw h
C <sub>bel</sub>	10000000 ₮/m <sup>2</sup>
C <sub>exc</sub>	2000000 ₮/m <sup>2</sup>
C <sub>fan</sub>	100000 ₮/kw
N <sub>bel</sub>	0.95
N <sub>exc</sub>	0.65
N <sub>fan</sub>	0.75
t <sub>y</sub>	2500 h/y
i <sub>r</sub>	0.15
I <sub>f</sub>	5 y

**Cost Analysis**

C <sub>eq</sub>	229491089.1 ₮/y
C <sub>ap</sub>	47822149.86 ₮/y
TAC	116282910.9 ₮/y
e	0.298315552