

مطالعه چروکیدگی برگه های سیب زمینی در طی خشک شدن در خشک کن لایه نازک

فضل الله اسکندری چراتی¹، محمد شکفته²، یاسین حسین پور³ و ایوب امرایی³

1- کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی،
باشگاه پژوهشگران جوان، آمل، ایران.

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، کرمان

3- دانشجویان کارشناسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشاورزی سلمان شهر، مازندران

f.eskandaricherati@gmail.com

چکیده

خشک کردن میوه ها موجب جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها می شود. یکی از روشها در انتخاب مواد غذایی استفاده از حس بینایی می باشد که معمولا استفاده از این حس در انتخاب میوه های خشک شده اهمیت زیادی دارد. در استفاده از حس بینایی برای انتخاب مواد معمولاً ترکیبی از رنگ، شکل، اندازه و چروکیدگی مواد اهمیت زیادی دارد. این تحقیق که در مرکز آموزش جهاد کشاورزی سلمان شهر انجام شده، که در آن میزان چروکیدگی برگه های سیب زمینی در دماهای 60، 70 و 80 درجه سانتی گراد و سرعت هوای 0.5 و 1 متر بر ثانیه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. در فاصله های زمانی یکسان در طی خشک شدن توسط دوربین دیجیتال از پهلوها عکس گرفته شد. از عکس های گرفته شده ابعاد جسم بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دمای 80 درجه خشک شدن محصول بطور یکنواخت بوده و بازارپسندی بیشتری نسبت به دماهای دیگر دارد. سرعت هوا در محدوده آزمایش تاثیر بر چروکیدگی محصول نداشت.

کلمات کلیدی: خشک کردن، برگه سیب زمینی، چروکیدگی، نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک

مقدمه

استفاده از چپیس خشک شده میوه ها در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته است. چپیس میوه ها و سبزیجات که در دسته خشکبار و آجیل قرار گرفته و بصورت تنقلات مصرف می شوند مصرف غذایی نیز دارد. میوه های خشک نسبت به سایر تنقلات دارای ارزش غذایی بالایی می باشند. میوه های خشک علاوه بر اینکه غنی از فیبر، انواع ویتامین ها، سدیم، پتاسیم و دیگر املاح مورد نیاز بدن است موجب بهبود فرایند متابولیسم و در نتیجه جذب عناصر ارزشمند در بدن می شود. خشک کردن میوه ها موجب جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها می شود. یکی از روشها در انتخاب مواد غذایی استفاده از حس بینایی می باشد که معمولا استفاده از این حس در انتخاب میوه های خشک شده اهمیت زیادی دارد. در استفاده از حس بینایی برای انتخاب مواد معمولاً ترکیبی از رنگ، شکل، اندازه و چروکیدگی مواد اهمیت زیادی دارد. در خشک کردن چپیس میوه ها بعلاوه خروج رطوبت رنگ، اندازه و بافت مواد متحمل تغییر چشمگیری می شود که تغییر در اندازه و نوع چروکیدگی محصول تاثیر بسیار زیادی بر بازارپسندی آن دارد [Yan, 2004].

در طی خشک شدن بعلت خروج رطوبت در ساختار ماده فضاهای خالی بوجود می آید. این فضاهای خالی موجب از بین رفتن ساختار اصلی ماده و چروکیدگی محصول می شود. چروکیدگی محصول در طی خشک شدن توسط محققان زیادی و روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از این روشها استفاده از کولیس و میکرومتر برای اندازه گیری تغییرات در اندازه محصول می باشد. در این روش بعلت اینکه نیاز است برای اندازه گیری نمونه از خشک کن خارج شود موجب تغییر در روند خشک شدن محصول می شود علاوه بر این بعلت وابسته بودن به کاربر دارای خطای انسانی نیز می باشد. علاوه بر این اندازه گیری محیط و مساحت در این روش غیر ممکن بوده و اندازه گیری قطر بزرگ و کوچک نیز با خطای زیادی همراه است [Doymaz, 2007]. استفاده از علم ماشین بینایی در کشاورزی در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است. از ماشین بینایی در درجه بندی میوه ها و سبزیجات از لحاظ رنگ، اندازه و پوسیدگی و همچنین در اندازه گیری سطح برگ گیاهان کاربرد زیادی دارد. تعداد کمی از محققان از ماشین بینایی برای اندازه گیری ابعاد میوه ها بعلت دقت بالا و راحتی آن و حذف خطای انسانی و قابلیت اندازه گیری آنلاین استفاده کرده اند. در بررسی شکلی یک چیپس محیط، مساحت، قطر بزرگ و کوچک مهم می باشد. در یک آزمایشی چروکیدگی چیپس سیب زمینی را در طی خشک کردن اندازه گیری شده بطوریکه این محققان از دو دوربین برای اندازه گیری تغییرات ابعادی چیپس و ارتباط آن به میزان رطوبت محصول استفاده کردند [Mendiola et al., 2007]. در آزمایش دیگری از یک دوربین برای اندازه گیری محیط، مساحت، قطر بزرگ و کوچک و قطر دایره فرت در خشک کردن برکه های سیب استفاده کردند [Fernandez et al., 2005]. از سیستم ماشین بینایی همچنین برای اندازه گیری تغییرات اندازه انگور در طی خشک شدن استفاده شد [Ramos et al., 2005].

از آنجایی که میزان و نحوه چروکیدگی محصول در طی خشک شدن از یک نوع به نوع دیگر و در دماها و سرعتهای مختلف هوای خشک کن بسیار متفاوت می باشد در این تحقیق از علم ماشین بینایی برای اندازه گیری تغییرات ابعادی و میزان چروکیدگی در طی خشک کردن برکه سیب زمینی و ارتباط آن با رطوبت نمونه استفاده شده است.


مواد و روشها

الف) خشک کن استفاده شده

در این تحقیق از یک خشک کن لایه نازک آزمایشگاهی مجهز به سامانه پردازش تصویر برای انجام آزمایشات لایه نازک استفاده شد. شکل 1 نمای شماتیک خشک کن استفاده شده را نشان می دهد. خشک کن مورد نظر از یک دمنده، 3 عدد المنت الکتریکی 500 وات (جمعا 1500 وات)، مستقیم کننده جریان هوا، مدار کنترل و تنظیم کننده دمای هوا، سامانه تهیه تصویر و محفظه اصلی خشک کن با یک سینی دو طبقه و ترازوی دیجیتال تشکیل شده بود. تمامی قسمت های خشک کن برای جلوگیری از اتلاف حرارت با توسط پشم شیشه عایق بندی بود.

مدار کنترل و تنظیم کننده هوا متشکل از یک میکروکنترلر AVR (ATmega32) و یک حسگر حرارتی LM35 ساخت کشور آمریکا بود. دمای مورد برای هر آزمایش در برنامه ای که با استفاده از نرم افزار ویژوال بیسیک طراحی شده بود وارد می گردید. پس از این مرحله دمای هوای خشک کن توسط حسگر دما اندازه گیری و از طریق میکروکنترلر به رایانه و برنامه منتقل می شود. برنامه با مقایسه دمای اندازه گیری شده و دمای تنظیم شده پس از خاموش یا روشن کردن المنتها از طریق میکروکنترلر دمای هوا ی خشک کن را به میزان تنظیم شده در برنامه توسط کاربر می رساند. دمای هوا در محفظه خشک کن با دقت ± 2 درجه سانتی گراد تنظیم می گردید. برای اینکه جریان هوا کمترین اثر مزاحم را بر روی توده محصول داشته باشد جریان هوای گرم از یک محفظه مستقیم کننده

جریان هوا عبور داده می شود. این محفظه شامل تعدادی لوله آلومینیومی به قطر داخلی و خارجی 0.9 و 1.1 سانتی متر و طول 20 سانتی متر بود. حرکت اغتشاشی (توربولانس) هوای دمیده شده توسط دمنده پس از عبور اجباری از محفظه مستقیم کننده به حرکت خطی تبدیل می شد تا در محفظه اصلی خشک کن بصورت افقی حرکت کرده و کمترین اثر را بر روی عدد خوانده شده توسط ترازو داشته باشد. سرعت هوا در محفظه خشک کن توسط سرعت سنج لوترون (Lutron, AM-4201, Taiwan) اندازه گیری و از طریق یک دیمر متصل به موتور الکتریکی دمنده تنظیم می گردید. ترازو بر روی محفظه اصلی خشک کن قرار داده می شد و سینی دوطبقه حاوی نمونه ها از طریق یک مکانیزم میله ای در محفظه اصلی خشک کن از ترازو آویزان می شد. اطلاعات مربوط به وزن سینی نمونه ها با دقت 0.01 گرم توسط ترازوی سارتریوس (Sartorius GE812, Germany) در هر یک دقیقه به رایانه ارسال و در یک فایل ذخیره می شد.



1- فن دمنده	2- المنت ها	3- مدار میکروکنترلر	4- محفظه نورپردازی
5- حسگر سرعت	6- دوربین هندی کم	7- صفحات شیشه ای	8- لامپ کم مصرف
9- حسگر دما	10- سینی نمونه ها	11- ترازوی دیجیتال	12- نمونه برای تهیه عکس
13- رایانه	14- محفظه مستقیم کننده		

شکل 1- نمای شماتیک خشک کن مورد استفاده

سامانه تهیه تصویر از یک محفظه نورپردازی، دوربین هندی کم، برنامه رایانه ای تهیه و پردازش عکس تشکیل شده است. از دو عدد لامپ کم مصرف 40 وات در قسمت پایینی (نورپردازی از پایین) محفظه نورپردازی استفاده شد. دوربین هندی کم در بالای محفظه قرار داشته و محصول بین دوربین و لامپ ها قرار می گرفت. در عکس های گرفته شده نمونه محصول برنگ سیاه و زمینه برنگ روشن بود. خشک کن مورد استفاده دارای دو برنامه رایانه ای بود. برنامه اول برای گرفتن عکس از نمونه در فاصله های زمانی قابل تنظیم و ذخیره در رایانه بود. نرم افزار دوم برای پردازش عکس های گرفته شده در طی آزمایش و تعیین ابعاد نمونه و ذخیره در فایل اکسل استفاده می شد.

ب) آزمایشات انجام شده

سیب زمینی مورد نیاز از بازار تهیه شد. برای اندازه گیری رطوبت سیب زمینی از روش استاندارد انجمن شیمی آمریکا (AOAC, 1990) استفاده شد. در این روش ابتدا سیب زمینی پوست کنده و به تکه های کوچک تقسیم

شد. پس از وزن کردن نمونه ها، به مدت 24 ساعت در آون با دمای 70 درجه سانتی گراد قرار داده شد تا تمامی رطوبت موجود در آن تبخیر شود. نمونه ها پس از خارج شدن از آون دوباره وزن شده و از طریق فرمول های 1 و 2 رطوبت نمونه ها بر پایه تر و پایه خشک محاسبه شد. برای بالا بردن دقت آزمون تعیین رطوبت در 3 تکرار انجام گرفت.

$$M_d = \frac{W_w - W_d}{W_d}$$

فرمول 1:

$$M_w = \frac{W_w - W_d}{W_w}$$

فرمول 2:

M_d : میزان رطوبت بر پایه خشک (درصد)

W_w : وزن نمونه تر (درصد)

W_d : وزن نمونه خشک

M_w : میزان رطوبت بر پایه تر (درصد)

رطوبت سیب زمینی آزمایش شده 82٪ بر پایه تر و 455.5٪ (4.5 گرم آب در یک گرم ماده خشک سیب زمینی) بدست آمد. برای آماده کردن سیب زمینی برای انجام آزمایش پس از پوست کندن سیب زمینی ها آنها را توسط دستگاه برش کالباس به ضخامت 10 میلی متر برش داده شدند. سپس نمونه ها توسط یک استوانه حلبی توخالی به قطر 35 میلی متر به تکه های استوانه ای تبدیل می شدند. یک ساعت قبل از انجام هر آزمایش خشک کن برای رسیدن به دما و سرعت مناسب و حالت تعادل روشن می شد. آزمایشات در سه دمای 60، 70 و 80 درجه سانتی گراد و دو سرعت هوای ورودی 0.5 و یک متر بر ثانیه انجام شدند. برای هر آزمایش 10 برگه در محفظه اصلی خشک کن برای اندازه گیری رطوبت و یک برگه در محفظه تهیه تصویر برای تعیین تغییرات ابعادی قرار داده می شد. برای دقت بالاتر و کاهش خطا تمامی آزمایشات 3 مرتبه تکرار شدند. تمامی آزمایشات تا رسیدن نمونه ها به یک وزن ثابت ادامه پیدا می کردند. در تمام طول خشک کردن وزن و عکس نمونه ها توسط نرم افزارهای ترازو و دوربین در هر یک دقیقه را به رایانه ارسال می گردید.

ت) مطالعه ریاضی

برای اینکه اثرات تغییر جزئی رطوبت محصول در ابتدا و انتهای خشک شدن حذف شود و بتوان تمامی آزمایشات انجام شده را برای مطالعه و مقایسه بر روی یک نمودار ترسیم کرد از پارامتر نسبت رطوبت (Moisture ratio) استفاده شد. نسبت رطوبت به علت تقسیم با واحدهای یکسان بدون بعد بوده و می توان برای تیمارهای مختلف آزمایش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند. فرمول 3 محاسبه نسبت رطوبت می باشد.

$$MR = \frac{M - M_e}{M_0 - M_e}$$

فرمول 3:

MR : نسبت رطوبت

M : رطوبت محصول در لحظه جاری

M_e : رطوبت تعادلی

M_0 : رطوبت اولیه محصول

به علت اینکه مقدار رطوبت تعادلی (M_e) در مقایسه با رطوبت اولیه و رطوبت محصول در لحظه جاری محصول بسیار ناچیز بود از استفاده از رطوبت تعادلی در محاسبه نسبت رطوبت صرف نظر شد و نسبت رطوبت از طریق فرمول 4 محاسبه شد.


$$MR = \frac{M}{M_0}$$

فرمول 4:

پس از اتمام خشک کردن برنامه پردازش تصویر تمامی عکس های گرفته شده در طی خشک شدن را بصورت متوالی باز کرده و پس از تعیین مساحت، قطر بزرگ و کوچک و نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک نمونه، تمامی اطلاعات را در یک فایل اکسل ذخیره می کرد.


نتایج و بحث

شکل 2 نشان دهنده روند کاهش مساحت برگه سیب زمینی در طی خشک شدن برحسب زمان می باشد. مساحت نمونه سیب زمینی از حدود 900 میلی متر مربع در ابتدای خشک شدن به حدود 450 میلی متر مربع رسید. در ابتدای خشک شدن شیب نمودار که نشان دهنده سرعت کاهش مساحت می باشد بسیار بالا بوده و با پیشروی زمان شیب نمودار نیز کاهش یافته و در اواخر فرایند به صفر میرسد.




شکل 2. روند کاهش مساحت در دمای 60 درجه و سرعت یک متر بر ثانیه

مجموعه ای از عکس های گرفته شده طی خشک شدن برگه سیب زمینی در دمای 70 و 80 درجه سانتی گراد به ترتیب در شکل های 3 و 4 نشان داده شده است. تغییرات اندازه و چروکیدگی در طی فرایند بطور واضح قابل مشاهده می باشد. عدد سبز (سمت چپ پایین هر تصویر) نشان دهنده مدت زمان سپری شده از ابتدای آزمایش برحسب دقیقه و عدد قرمز (سمت راست بالای هر تصویر) نشان دهنده نسبت رطوبت (MR) می باشد.




شکل 3. مجموعه عکس های گرفته شده در دمای 70 درجه سانتی گراد
شکل 4. مجموعه عکس های گرفته شده در دمای 80 درجه سانتی گراد

برای مقایسه اثر دما و سرعت هوای خشک کن بر میزان کاهش مساحت و چروکیدگی، نمودار کاهش مساحت در تمامی شرایط آزمایش شده برحسب نسبت رطوبت در شکل 5 آورده شده است. منحنی های ترسیم شده نشان می دهد که از ابتدای خشک شدن تا نسبت رطوبت 0.2 میزان کاهش رطوبت برای تمامی دماها و سرعت ها یکسان می باشد. در مراحل پایانی خشک شدن میزان کاهش مساحت برای دمای 60 درجه بیشترین و برای دمای 80 درجه کمترین میزان را دارد. با بررسی نمودار می توان دریافت که سرعت هوای خشک کن تاثیری بر میزان کاهش مساحت ندارد.



شکل 5. کاهش نسبت مساحت با نسبت رطوبت در دماها و سرعت های مختلف

نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک (Elongation) برگه در طی خشک شدن در دماهای مختلف در شکل 6 نشان داده شده است. در ابتدای فرایند خشک شدن این نسبت برای تمام دماها نزدیک به یک بود که این نشان دهنده این است که قطر بزرگ و کوچک در ابتدا با تقریباً با هم برابر بوده و سطح مقطع نمونه حالت دایره دارد. با کاهش میزان رطوبت تا نسبت رطوبت 0.2 این پارامتر برای تمام نمونه ها ثابت باقی ماند که نشان دهنده یکنواختی چروکیدگی تا این مرحله می باشد. در مراحل انتهایی خشک شدن (کاهش نسبت رطوبت به کمتر از 0.2) میزان نسبت قطر بزرگ و کوچک برای دماهای 60 و 70 درجه افزایش یافته و نشان دهنده افزایش اختلاف اندازه قطر بزرگ و کوچک می باشد که این خود بیانگر چروکیدگی غیر یکنواخت است. برای دمای 80 درجه میزان این پارامتر تا انتهای خشک شدن تقریباً ثابت باقی ماند. یعنی در این درجه حرارت چروکیدگی در تمام زمان خشک شدن بصورت یکنواخت بوده و محصول شکل دایره ای خود را تقریباً تا انتها حفظ می کرد. شکلهای 3 و 4 نتایج بدست آمده از این نمودار را تأیید می کند.



شکل 6. نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک در طی آزمایش در سرعت یک متر بر ثانیه

نتیجه گیری

نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب می باشد که به علت خروج آب در طی خشک شدن، محصول دچار چروکیدگی می شود. میزان و نوع این چروکیدگی در دماهای آزمایش شده متفاوت می باشد. در دماهای 60 و 70 درجه این چروکیدگی در انتهای خشک شدن بصورت غیر یکنواخت بوده اما برای دمای 80 درجه بصورت یکنواخت می باشد. محصول خشک شده در دمای 80 درجه بعلاوه چروکیدگی یکنواخت (نزدیکی بیشتر شکل به حالت دایره) دارای بازارپسندی بیشتری می باشد. سرعت هوا در محدوده آزمایش شده تاثیری بر چروکیدگی محصول ندارد.

قدردانی

در این قسمت از سرکار خانم زینب عمرانی که در نگارش، تجزیه و تحلیل این مقاله به بنده کمک کردند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم.

منابع

- 1- Doymaz, I., 2007. The kinetics of forced convective air-drying of pumpkin slices. *Journal of Food Engineering.*, 79: 243–248
- 2- Mendiola, R.C., Hernandez, H.S., Perez, J.C., Beltran, L.A., Aparicio, A.J., Fito, P., Lopez, G.F., 2007. Non-isotropic shrinkage and interfaces during convective drying of potato slabs within the frame of the systematic approach to food engineering systems (SAFES) methodology. *Journal of Food Engineering.* 83, 285-292
- 3- Fernandez, L., Castillero, C., Aguilera, J.M., 2005. An application of image analysis to dehydration of apple discs. *Journal of Food Engineering.* 67, 185-193.
- 4- Ramos, I.N., a, Silva, C.L.M., Sereno, A.M., Aguilera, B.J.M., 2004. Quantification of microstructural changes during first stage air drying of grape tissue. *Journal of Food Engineering.* 62, 159-164.
- 5- Yan, Z., Sousa-Gallagher, J.M., Oliveira, A.R. F., 2007. Shrinkage and porosity of banana, pineapple and mango slices during air-drying. *Journal of Food Engineering.* 83(3), 430-440.